OHT614V1 Пресс пневмогидравлический 40т Ombra



№ рис.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1		Верхняя поперечина	1
2		Болт	1
3		Шайба	1
4		Гайка	1
5		Манометр	1
6		Болт	1
7		Шкив	1
8		Болт шкива	1
9		Шайба	1
10		Гайка	1
11		Болт пружины	1
12		Пружина	1
13		Гидравлический цилиндр	1
14		Плита цилиндра	1
15		Правая стойка	1
16		Левая стойка	1
17		Стопорное кольцо	1
18		Болт	1
19		Шайба	1

№ рис.	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
20		Гайка	1
21		Лебедка	1
22		Болт	1
23		Платформа лебедки	1
24		Шайба	1
25		Гайка	1
26		Рабочая платформа	1
27		Призма	1
28		Упор рабочей платформы	1
29		Насос пневмогидравлический	1
30		Болт	1
31		Болт	1
32		Шайба	1
33		Гайка	1
34		Нижняя поперечина	1
35		Болт шкива	1
36		Болт	1
37		Опорная планка	1
38		Опора	1
39		Уплотнительное кольцо	1