


ОНТ613V Пресс гидравлический с ножным приводом 12т Ombra

ОНТ621V Пресс гидравлический с ножным приводом 20т Ombra



● - Активная ссылка запасных частей
○ - Номер запасных частей

№ рис.	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
1		Манометр	1
2		Нейлоновое кольцо	1
3		Цилиндр в сборе	1
4		Стопорная гайка	1
5		Пятка цилиндра	1
6		Верхняя гайка	1
7		Болт	1
8		Верхняя поперечина	1
9		Шайба	1
10		Гровер	1
11		Гайка	1
12		Насос	1
13		Рукоятка	1
14		Болт	1
15		Опорная планка	1
16		Опора	1
17		Шайба	1
18		Гровер	1
19		Гайка	1
20		Накладка педали	1
21		Педаль	1
22		Шплинт	1
23		Штифт	1
24		Тяга педали	1
25		Стопорная гайка	1

№ рис.	АТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, шт.
26		Шайба	1
27		Гайка	1
28		Пружина	1
29		Поворотный болт	1
30		Гайка	1
31		Стойка	1
32		Болт	1
33		Болт	1
34		Гровер	1
35		Рабочая платформа	1
36		Штифт	1
37		Болт	1
38		Трубка	1
39		Болт	1
40		Нижняя гайка	1
41		Болт	1
42		Шайба	1
43		Опорная пластина	1
44		Кронштейн	1
45		Призма	1
46		Поперечина	1
47		Стопор	1